



**PENGELOLA GEDUNG BEVERLY TOWER CONDOMINIUM**

Jl. RA Kartini Kav. 16, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, Phone 751-4333, 751-4238 Facsimile 7513927

Kepada Yth  
Ibu/Bapak Penghuni  
Beverly Tower Condominium  
di Tempat

Dengan hormat,

Untuk mencegah terjadinya kebakaran yang diakibatkan oleh korsleting listrik dan kebocoran gas, kami pengelola Apartemen Beverly Tower Condominium akan mengadakan pemeriksaan terhadap sistem kelistrikan, peralatan kompor gas dan peralatan pemadam kebakaran yang berada di dalam unit Ibu/Bapak.

Pemeriksaan akan dilaksanakan pada :

Tanggal : 6 September - 30 Oktober 2021  
Waktu : 09.00 - 16.00 WIB

Mohon Ibu/Bapak atau wakil penghuni untuk berada di tempat agar dapat menyaksikan proses pemeriksaan tersebut.

Jika saat pemeriksaan diketemukan adanya peralatan listrik, selang gas maupun regulator yang mengalami kerusakan maka Ibu/Bapak atau wakil penghuni diwajibkan segera mengganti peralatan tersebut.

Atas perhatiannya dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

  
**BEVERLY TOWER**  
Perhimpunan Penghuni

Marnala Evlin Novella  
Building Manager



Sigit Arif  
Chief Eng



**PENGELOLA GEDUNG BEVERLY TOWER CONDOMINIUM**

Jl. RA Kartini Kav. 16, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, Phone 751-4333, 751-4238 Facsimile 7513927

Kepada Yth  
Ibu/Bapak Pemilik unit .....  
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengecekan oleh teknisi yang telah dilakukan pada tanggal .....,  
ditemukan :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

Berdasarkan hasil tersebut, kami memberikan opsi bagi pekerjaan perbaikan sebagai berikut :

1. Dikerjakan oleh teknisi Beverly, dengan jadwal dan biaya yang ditentukan kemudian
2. Dikerjakan oleh teknisi dari pihak Pemilik unit



Adapun sebagai catatan tambahan,

“Terhadap temuan bypass supply pada panel listrik maka harus dikembalikan ke kondisi instalasi awal. Jika setelah perbaikan dan balancing beban ternyata daya listrik yang dibutuhkan lebih besar dari daya terpasang maka Pemilik unit disarankan untuk melakukan pengaturan penggunaan peralatan listrik atau mengajukan penambahan daya ke Pengelola”.

Kejadian yang timbul kemudian hari diakibatkan oleh tidak dilaksanakannya perbaikan yang disarankan menjadi tanggung jawab Pemilik unit.

Atas perhatiannya dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

  
  
Marnala Evlin Novella  
Building Manager

  
Sigit Arif  
Chief Eng

.....  
Pemilik unit .....